

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Les barres de charge MEC vous permettent d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec votre presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour les presses à un ou plusieurs étages. Les barres de tir en acier sont disponibles sur commande spéciale.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019414
- N° fabr.: 5021116
- Taille: 11/16 oz
- Poids du colis: 0.245kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489013017

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce produit est conçu pour vous permettre d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre les instructions et recommandations de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier la barre de charge d'une manière non prévue par le fabricant.
- Soyez conscient des risques potentiels lors de l'utilisation de la barre de charge, notamment les blessures dues à une mauvaise manipulation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée (11/16 oz).
- Assurezvous que la presse de rechargement est stable et correctement fixée avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne laissez jamais la barre de charge sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante si nécessaire.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC dans le support prévu à cet effet.
- Assurezvous que la barre est bien fixée et sécurisée.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la barre de charge en fonction de la charge désirée (11/16 oz).
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour effectuer les réglages nécessaires.
- Chargez les composants selon les spécifications de votre recette de rechargement.
- Exécutez chaque opération avec soin, en veillant à respecter les normes de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la barre de charge dans la poubelle ordinaire.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si la barre de charge est endommagée ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web de MEC Reloading ou contacter votre point de vente local. Assurezvous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr