

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019420
- Mfr. No.: 502138
- Size: 1-3/8 oz
- Delivery weight: 0.238kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013338

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen für die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher und gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die MEC Charge Bar korrekt installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit der Wiederladepresse immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Verwenden Sie die MEC Charge Bar niemals bei unsachgemäßer Handhabung oder wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie die alte Charge Bar von Ihrer Wiederladepresse.
- Setzen Sie die MEC LEAD CHARGE BAR in die vorgesehene Halterung ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher arretiert ist.
- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass keine Teile lose sind.

2. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Laden Sie die Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Wiederladepresse.
- Überwachen Sie den Ladevorgang sorgfältig, um sicherzustellen, dass keine Überladung oder Fehlladung auftritt.
- Nach dem Laden reinigen Sie die Charge Bar und die Presse, um Rückstände zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, an dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihre Verantwortung ist. Halten Sie sich an die Anweisungen in dieser Anleitung, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press 13/8oz Lead Shot Charge Bar. This product is designed to allow you to adjust your shot charge and create the load you desire. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the MEC Lead Charge Bar in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the reloading press is properly secured and stable before use.
- Keep the work area clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling lead shot and reloading equipment.
- Do not allow children or unauthorized individuals to operate or handle the reloading press or its accessories.
- Store the charge bar and other reloading components in a secure location, away from children and pets.
- Regularly inspect the charge bar and reloading press for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow local regulations regarding the handling and disposal of lead and other materials used in reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the charge bar is compatible with your specific MEC reloading press model.
- Always doublecheck the charge setting before starting the reloading process.
- Avoid overloading the charge bar, as this may lead to malfunctions or unsafe conditions.
- Never attempt to modify the charge bar or any part of the reloading press.
- Use only the recommended lead shot size and weight for your specific load to prevent accidents.
- Be aware of the potential hazards associated with lead exposure. Wash your hands thoroughly after handling lead shot.
- If you experience any unusual noises or resistance during operation, stop immediately and check for obstructions or malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press is unplugged and in a safe position.
- Remove the existing charge bar from the press, if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the appropriate mounting points on the reloading press.
- Secure the charge bar in place using the provided hardware, ensuring it is firmly attached.

2. Usage:

- Set the desired shot charge by adjusting the charge bar according to the manufacturer's guidelines.
- Load the lead shot into the charge bar, ensuring that it is filled to the appropriate level without overloading.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, monitoring for any irregularities during the process.
- After use, clean the charge bar and reloading press to prevent buildup of materials and ensure longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead shot and materials in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of lead shot in regular household waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or safety inquiries regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the contact information provided with the product packaging or documentation. It is important to have access to support for any safety concerns or product issues.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bar. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la barre de charge.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la barre de charge est utilisée conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas la barre de charge à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement la barre de charge avec les presses à recharger compatibles.
- **Charge maximale** : Ne dépassez pas la charge maximale spécifiée de 13/8 oz.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais la barre de charge sans surveillance pendant son utilisation.
- **Protection personnelle** : Portez des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation.
- **Environnement** : Utilisez la barre de charge dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussière de plomb.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est débranchée avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC dans la presse. Assurez-vous qu'elle est bien fixée et sécurisée.
- Rebranchez la presse de rechargement.

2. Utilisation :

- Réglez la barre de charge selon la charge souhaitée.
- Chargez le plomb ou l'acier dans la barre de charge en respectant les quantités spécifiées.
- Activez la presse de rechargement pour commencer le processus de rechargement.
- Surveillez le processus et arrêtez immédiatement en cas de problème.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la barre de charge dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination sécurisée de la barre de charge.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le contact approprié dans votre région. Assurez-vous de disposer des informations nécessaires sur votre produit, y compris le modèle et le numéro de série.

Nous espérons que vous trouverez ce guide utile pour garantir une utilisation sûre et efficace de la barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Prenez soin de suivre toutes les instructions et précautions pour profiter au mieux de votre expérience de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e garantire un'esperienza di ricarica sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni evidenti.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite dal produttore.
- In caso di emergenza, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche indicate.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Mantenere una distanza di sicurezza da altre persone durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Charge Bar:

- Rimuovere la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Allineare il MEC Lead Charge Bar con il supporto della pressa.
- Fissare saldamente la barra di carica secondo le istruzioni del produttore.

2. Utilizzo del Charge Bar:

- Regolare la carica di colpo desiderata utilizzando il meccanismo di regolazione.
- Assicurarsi che la carica sia impostata correttamente prima di iniziare il processo di ricarica.
- Monitorare costantemente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Seguire le linee guida per lo smaltimento di materiali pericolosi se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare un rappresentante autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro del MEC Lead Charge Bar Progressive Press. È fondamentale rispettare tutte le precauzioni e le istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di ricarica soddisfacente e sicura.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikea valinta tarpeisiisi ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat lataamista ja ampumista.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteita, jotka voivat tarttua laitteeseen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei siihen ole erikseen annettu ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen aloittamista.
- Asenna latauspalkki huolellisesti ja varmista, että se on oikein paikallaan.

2. Käyttö

- Varmista, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Täytä latauspalkki huolellisesti ja noudata suositeltuja annoksia.
- Käynnistä laite ja tarkista, että se toimii oikein ennen varsinaista käyttöä.
- Seuraa käytön aikana kaikkia turvallisuusohjeita ja käytäntöjä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad laddningsstång.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstången.
- Se till att omladdningspressen är ordentligt installerad och stabil innan användning.
- Använd endast laddningsstången i den specifikation som anges (13/8 oz).
- Undvik att överbelasta laddningsstången för att förhindra skador på produkten eller olyckor.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra ansamling av skräp som kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är säkrade innan du återansluter strömförsörjningen.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningsstången enligt dina specifikationer.
- Följ noggrant anvisningarna för att säkerställa korrekt laddning av bly eller stålskott.
- Observera eventuella förändringar i prestanda och stäng av pressen om du upptäcker något avvikande.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av laddningsstången på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare av MECprodukter. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om säkerhet och återkallningar.

Tack för att du valt MECprodukter. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat olovené broky pro vaše přebíjecí lisy. Je důležité dodržovat níže uvedené bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč správně nainstalována a zajištěna.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte pochybnosti o jeho stavu nebo funkčnosti.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Při manipulaci s olovenými broky dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se práce s olovem.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správné nářadí a vybavení pro instalaci dávkovací tyče.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci dávkovací tyče do vašeho přebíjecího lisu.
- Zkontrolujte, zda je dávkovací tyč pevně uchycena a správně umístěna.

2. Použití:

- Naplňte dávkovací tyč olovenými broky dle potřeby.
- Po každém použití důkladně vyčistěte dávkovací tyč, aby se zajistila její dlouhá životnost.
- Sledujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování během používání a v případě potřeby přestaňte produkt používat.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a směrnice o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Olovo je nebezpečný materiál, proto se ujistěte, že je správně zlikvidováno v souladu s místními předpisy.

Informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace, abyste mohli efektivně vyřešit jakékoli obavy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.