

# SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Barres de chargement à une seule étape conçues pour répondre à vos besoins en compétition.



## Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019435
- N° fabr.: 30212SS
- Taille: 1/2 oz
- Poids du colis: 0.254kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489013178

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC Reloading](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC Reloading

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC Reloading 1/2 oz. Ce produit est conçu pour répondre à vos besoins en compétition de rechargement de munitions. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans ce manuel.
- Assurez-vous que le produit est utilisé dans un environnement approprié, loin de toute source de danger.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le barres de chargement. Respectez toujours la capacité maximale de 1/2 oz.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation.
- Ne placez pas vos mains ou vos doigts dans la zone de chargement pendant le fonctionnement.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Placez le barres de chargement sur une surface stable et plane.
- Fixez le barres de chargement à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées avant de commencer à utiliser le produit.

### 2. Utilisation

- Avant de commencer, vérifiez que le barres de chargement est correctement installé.
- Remplissez le barres de chargement avec la quantité appropriée de poudre (1/2 oz).
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour le rechargement des munitions.
- Après utilisation, nettoyez le barres de chargement pour éviter l'accumulation de résidus.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE de votre région. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails du produit à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC Reloading.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)