

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #38 POWDER BUSHING

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Nous avons en stock une variété de douilles de poudre MEC. Chaque douille a un volume unique, vous permettant d'ajuster la charge de poudre pour vos cartouches. Il est toujours recommandé d'utiliser une balance pour vérifier les poids de poudre avec précision. Nous proposons des douilles individuelles de #7 à #13 et de #16 à #38. Veuillez consulter le site web de MEC pour des tableaux de poudre qui vous donneront une douille recommandée et un point de départ pour votre poudre spécifique sur www.mecreloaders.com



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING #38 POWDER BUSHING](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019455
- N° fabr.: 5038
- Taille: -
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 186mm
- UPC: 098489010511

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Douilles de Poudre MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Douilles de Poudre MEC

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour les douilles de poudre MEC. Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre de ces produits. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser les douilles de poudre.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des douilles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez les douilles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne mélangez pas des types de poudre différents dans le même chargement.
- Respectez toujours les recommandations de poids de poudre fournies par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours une balance de précision pour mesurer la poudre.
- Ne surchargez pas les douilles au-delà des spécifications recommandées.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez de la poudre.
- Ne fumez pas et ne travaillez pas près de sources d'ignition lors de l'utilisation de poudre.
- Assurez-vous de travailler dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières de poudre.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Lavez-vous les mains avant de manipuler les douilles et la poudre.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.

2. Installation :

- Insérez la douille de poudre dans votre presse de recharge conformément aux instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que la douille est bien fixée et sécurisée avant de commencer le chargement.

3. Utilisation :

- Utilisez la balance pour mesurer la poudre en fonction des recommandations de votre tableau de poudre.
- Remplissez la douille avec la poudre mesurée, en veillant à ne pas dépasser la capacité maximale.
- Fermez la douille avec le projectile approprié.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez jamais les douilles usées ou endommagées dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant de la poudre.
- En cas de doute, contactez un centre de recyclage ou une autorité locale pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des douilles de poudre MEC, veuillez consulter le site web de MEC ou contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des douilles de poudre MEC. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr