

Bore Mop, 3 pk - Bore Mop 40-45 Caliber , s pk

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Brosses Laine](#)

Les mops en coton 100 % sont ultra-absorbants. Ils retiennent et transportent les solvants, lubrifiants et préservatifs dans ton canon et ta chambre. Idéals pour appliquer de grandes quantités de solvants en cuivre modernes sur des canons encrassés.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Bore Mop 40-45 Caliber , s pk](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001121
- N° fabr.: 676648
- Calibre: 45 Caliber
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 48mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120766483

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Bore Mop](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Bore Mop

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Tipton Bore Mop, un produit conçu pour nettoyer efficacement les canons de fusils de calibre 4045. Ce guide fournit des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du Bore Mop avant utilisation pour éviter tout risque de défaillance.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert en armement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le Bore Mop avec des produits chimiques non recommandés.
- Évitez d'utiliser le Bore Mop à proximité de sources de chaleur ou de flammes.
- Portez des gants de protection lors de l'application de solvants pour éviter tout contact direct avec la peau.
- Utilisez le Bore Mop dans un espace bien ventilé pour réduire l'inhalation de vapeurs nocives.
- Ne pas tirer sur le Bore Mop avec une force excessive, car cela pourrait endommager le produit ou le canon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les matériaux nécessaires, y compris le Bore Mop, des solvants et des gants.

2. Utilisation :

- Insérez le Bore Mop dans le canon en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Appliquez une quantité appropriée de solvant sur le Bore Mop.
- Faites passer le Bore Mop plusieurs fois à travers le canon pour éliminer les résidus.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le Bore Mop avec de l'eau chaude et un savon doux pour éliminer les résidus de solvant.
- Laissez sécher complètement avant de ranger le produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Bore Mop avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant des solvants.
- Si le Bore Mop est endommagé ou usé, suivez les instructions de votre municipalité pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assurez-vous d'avoir le numéro de lot du produit à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du Tipton Bore Mop. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr