

X-10 Replacement Parts - X-10 Large Base Locator Button Kit

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Automatiques Progressives](#)

Pour les tireurs qui exigent le meilleur en termes de performance et de précision, il n'y a pas de substitut à la fabrication de vos propres munitions. L'ensemble de broche de défonçage et de amorçage X-10 de Frankford Arsenal contient une petite broche de défonçage et une broche d'amorçage, qui sont des pièces essentielles du X-10. Avoir un jeu supplémentaire sous la main évite les temps d'arrêt et apporte une tranquillité d'esprit en cas d'usure ou de dommages des unités installées en usine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [X-10 Large Base Locator Button Kit](#)
- Fabricant: [Frankford Arsenal](#)
- Référence: EU2012302
- N° fabr.: 1203182
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 82.55mm
- Largeur d'expédition: 381mm
- Longueur d'expédition: 190.5mm
- UPC: 661120748809

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : Kit de Bouton de Localisation à Grande Base X10](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : Kit de Bouton de Localisation à Grande Base X10

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le Kit de Bouton de Localisation à Grande Base X10 de Frankford Arsenal. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Évitez tout contact avec des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez le produit dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne dépassez pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation de ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état des pièces du kit pour éviter l'usure ou les dommages.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Retirez le kit de son emballage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes : broche de défonçage et broche d'amorçage.
- Suivez les instructions spécifiques fournies avec votre presse pour installer les pièces correctement.

3. Utilisation :

- Chargez les munitions en suivant les instructions du fabricant.
- Utilisez le kit uniquement avec des presses appropriées.
- Ne forcez jamais le produit lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez la cause.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la manière de le disposer en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du Kit de Bouton de Localisation à Grande Base X10.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr