

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015773
- N° fabr.: 667-911-822-F1-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537030143

NO IMAGE
AVAILABLE

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre lunette de tir. Il est essentiel de suivre ces instructions pour assurer non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la lunette est utilisée uniquement pour le tir sportif et dans des environnements appropriés.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des lunettes de tir.
- En cas de doute sur la sécurité de la lunette, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage** : Assuretoi que la lunette est correctement montée sur ton arme. Suis les instructions du fabricant pour le montage.
- **Manipulation** : Ne touche jamais à la lunette lorsque l'arme est chargée. Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée.
- **Visée** : Ne vise jamais une cible que tu ne souhaites pas tirer. Sois conscient de ton environnement.
- **Conditions de luminosité** : Utilise la lunette dans des conditions de luminosité appropriées. Évite de tirer dans des conditions de faible visibilité sans équipement adapté.
- **Entretien** : Nettoie la lunette avec des matériaux appropriés pour éviter les rayures ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisir un emplacement** : Sélectionne un emplacement sur ton arme qui assure une bonne ligne de visée.
2. **Montage** :
 - Utilise un support de lunette compatible.
 - Suis les instructions du fabricant pour fixer la lunette.
 - Vérifie que la lunette est bien nivelée et sécurisée.
3. **Alignement** :
 - Assuretoi que la lunette est correctement alignée avec le canon de l'arme.
 - Effectue un test de visée pour confirmer l'alignement.

Utilisation

1. **Réglage de la mise au point** : Ajuste la mise au point de la lunette selon tes besoins.
2. **Ajustement de la parallaxe** : Utilise l'ajustement de parallaxe pour des distances spécifiques.
3. **Utilisation de la réticule illuminée** : Active la réticule illuminée dans des conditions de faible luminosité pour une meilleure visibilité.
4. **Vérification de la portée** : Avant de tirer, vérifie la portée et assuretoi que la lunette est correctement réglée pour la distance de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si la lunette est endommagée, contacte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour des conseils sur la sécurité des produits. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, tu pourras profiter en toute sécurité de ton 3-20x50 PM II Ultra Short. Reste toujours vigilant et pratique une utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr