

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015813
- N° fabr.: 173-911-562-F1-E8
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063691

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser ce télescope de manière sûre et efficace. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE et t'informe sur les précautions à prendre lors de son utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton télescope pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si tu rencontres un produit dangereux ou un accident, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule le télescope avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- **Montage** : Assure-toi que le télescope est correctement monté sur ton arme pour éviter les accidents.
- **Vision** : Ne regarde jamais directement le soleil à travers le télescope, cela peut causer des dommages permanents à tes yeux.
- **Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le télescope dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou basses).
- **Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles. Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un montage approprié pour ton arme et assure-toi qu'il est bien fixé.
- Vérifie que le télescope est bien aligné avec le canon de l'arme.
- Assure-toi que tous les réglages sont sécurisés avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
- Utilise les réglages de parallaxe pour affiner la précision selon la distance de la cible.
- Lorsque tu changes de grossissement, fais-le en douceur pour éviter de perdre la vue sur la cible.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le télescope dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les centres de recyclage locaux pour te débarrasser du produit de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources en ligne ou les autorités compétentes dans ton pays.

Ce guide de sécurité a été conçu pour garantir que tu puisses profiter pleinement de ton 3-20x50 PM II Ultra Short tout en respectant les normes de sécurité. Assure-toi de suivre ces directives pour une expérience d'utilisation optimale et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr