

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015936
- N° fabr.: 669-911-972-F2-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537064926

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été conçu pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre lunette de tir. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard épais).
- Sois conscient des risques associés à la manipulation d'armes à feu et assuretoi de respecter les lois locales concernant leur utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers la lunette, cela pourrait causer des dommages oculaires permanents.
- Assuretoi que la lunette est correctement fixée à l'arme avant de l'utiliser.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu tires.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de ton environnement ou si des personnes se trouvent à proximité.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants sans l'accord du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Lunette :

- Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme à l'aide des vis fournies.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.
- Serre les vis de montage sans trop forcer pour éviter d'endommager le matériel.

2. Réglage de la Lunette :

- Ajuste la mise au point en regardant à travers la lunette et en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
- Utilise les turrets de réglage pour calibrer la lunette en fonction de la distance de tir et des conditions environnementales.

3. Utilisation :

- Prends une position stable avant de tirer.
- Regarde à travers la lunette et ajuste ton point de visée selon les besoins.
- Tire uniquement lorsque tu es prêt et que tu as vérifié que la zone est dégagée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si la lunette est endommagée, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination

appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

En suivant ces lignes directrices, tu peux profiter pleinement de ton 3-27x56 PM II High Power tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces instructions et de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ton équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr