

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015943
- N° fabr.: 669-911-532-M3-I6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537043280

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Félicitations pour l'achat de la lunette de tir 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide a été élaboré pour t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton produit. Il contient des lignes directrices de sécurité, des précautions spécifiques, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la lunette.
- Ne laisse jamais l'appareil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour t'assurer qu'elle ne présente pas de dommages visibles.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Utilise la lunette uniquement dans des conditions pour lesquelles elle a été conçue.
- Signale immédiatement tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lors de l'utilisation de la lunette, assuretoi d'être dans un environnement sécurisé et approprié pour le tir.
- Vérifie que la lunette est correctement fixée à ton arme avant de l'utiliser.
- Ne regarde jamais directement dans le viseur lorsque l'arme est chargée.
- Utilise des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.
- Fais attention aux conditions météorologiques, car elles peuvent affecter la performance de la lunette.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

- Choisir un emplacement sécurisé** : Assuretoi d'être dans un endroit où il est légal de tirer.
- Fixation de la lunette** :
 - Utilise un support de lunette compatible avec le tube de 34 mm.
 - Suis les instructions du fabricant pour fixer la lunette à l'arme.
 - Vérifie que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de la tester.
- Réglage de la lunette** :
 - Ajuste le réticule pour qu'il soit centré sur la cible.
 - Effectue des réglages de parallaxe si nécessaire, en fonction de la distance de la cible.

Utilisation

- Mise en marche** : Si ta lunette est équipée d'un système d'éclairage, vérifie que les piles sont installées correctement.
- Ajustement de la mise au point** : Utilise la molette de mise au point pour obtenir une image claire de la cible.
- Ajustement de la luminosité** : Si ta lunette dispose d'un réglage de luminosité, ajuste-le en fonction des conditions d'éclairage.
- Prise de vue** :
 - Prends une position stable et confortable.
 - Respire profondément et reste calme avant de tirer.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas la lunette dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des équipements électroniques.
- Si la lunette est endommagée ou hors d'usage, rendstoi dans un centre de recyclage agréé pour une mise au rebut appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la lunette 3-27x56 PM II High Power, consulte le site web du fabricant ou rendstoi dans un centre de service agréé. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour faciliter le soutien.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ta lunette de tir tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr