

# **Superlite GEN 2 .308 Win 20" - Howa Superlite GEN 2 ODG BLK .308 Win 20"**

[Home](#)

Le Howa Super Lite Gen 2 est une carabine à verrou ultra-légère et performante, conçue pour les chasseurs et tireurs qui recherchent une portabilité maximale sans sacrifier la précision. Avec son boîtier compact, situé entre le Mini Action de Howa et le Short Action traditionnel, la Super Lite Gen 2 offre une excellente maniabilité, un bon équilibre et une grande précision sur le terrain.

Pesant un peu plus de 4,5 livres (environ 2 kg), elle tient bien son nom. Son action compacte, ses options de canon raccourci et sa crosse légère la rendent idéale pour la chasse en montagne, les longues randonnées ou tout terrain où réduire le poids est essentiel. Malgré sa légèreté, la carabine reste rigide et stable grâce à sa construction solide.

Elle est équipée d'un canon forgé à froid, garantissant durabilité et précision constante. Deux options de canon sont disponibles : 20 pouces ou 16,25 pouces, tous deux filetés en  $\frac{1}{2} \times 28$ , permettant de fixer facilement un modérateur de son ou un frein de bouche. Un large tenon avant intégré renforce l'ensemble et maintient le boîtier solidement en place.

Le boîtier usiné avec précision est associé à un verrou forgé. La carabine intègre l'extracteur/éjecteur de type M-16 renommé de Howa, assurant un cycle fiable même dans des conditions difficiles. La sécurité à trois positions permet un fonctionnement sûr et intuitif : mode sûr, manipulation du verrou sur safe, ou mode prêt à tirer. Le percuteur peut être retiré sans outil, simplifiant l'entretien.

La détente match à deux étapes offre un départ net et précis, améliorant la régularité des tirs et l'expérience de tir. Ce système permet aux chasseurs de placer leurs tirs avec précision, même depuis des positions instables.

La version Gen 2 dispose d'une crosse HS Precision solide mais légère, conçue pour s'adapter à l'action ultra-légère de la carabine. Elle offre une bonne ergonomie, une prise en main fiable et une grande durabilité par tous les temps. Le chargeur amovible affleurant conserve le profil épuré de la carabine tout en permettant un rechargeement rapide.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Howa Superlite GEN 2 ODG BLK .308 Win 20"](#)
- Fabricant: [HOWA](#)
- Référence: EU2016336
- N° fabr.:
- Calibre: 308 Winchester
- Couleur: Olive Drab Vert
- Type d'arme: Howa
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Fusil Howa Superlite GEN 2 .308 Win 20"](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Fusil Howa Superlite GEN 2 .308 Win 20"

## Introduction

Félicitations pour l'achat de votre fusil Howa Superlite GEN 2 .308 Win 20". Ce guide de sécurité a été conçu pour t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le fusil afin de minimiser les risques et d'assurer une expérience de tir agréable.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi de connaître et de respecter les lois locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Garde le fusil hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour le fusil .308 Winchester.
- Vérifie régulièrement l'état du fusil et effectue un entretien approprié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser le fusil sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne tire pas lorsque tu es fatigué ou distrait.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du fusil.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne tire pas à travers des objets solides ou des surfaces réfléchissantes.
- Utilise un support stable lors du tir pour améliorer la précision et la sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Déballage et Inspection

- Retire le fusil de son emballage avec soin.
- Vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Assure-toi que le fusil est en position de sécurité.

### 2. Chargement du Fusil

- Ouvre le verrou et insère le chargeur dans le fusil.
- Charge les cartouches dans le chargeur en respectant l'orientation correcte.
- Ferme le verrou en s'assurant qu'il est bien en place.

### 3. Utilisation du Fusil

- Positionne-toi dans une posture stable et confortable.
- Utilise la sécurité à trois positions pour passer en mode prêt à tirer.
- Prends une respiration profonde et vise avec précision avant de tirer.

### 4. Entretien et Maintenance

- Nettoie le fusil après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifie régulièrement le fonctionnement du mécanisme et du système de sécurité.
- Remplace les pièces usées ou endommagées immédiatement.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas le fusil à la poubelle. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu.
- Contacte un professionnel ou un service spécialisé pour la mise au rebut sécurisée de ton fusil.
- Assure-toi que toutes les munitions sont retirées avant la mise au rebut.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton fusil Howa Superlite GEN 2 .308 Win 20", consulte le manuel d'utilisation ou contacte un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Il est essentiel de respecter ces lignes directrices pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton fusil. Prends le temps de te familiariser avec ton fusil et de pratiquer des habitudes de tir sûres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)