

Accessories - Kestrel General - Badger Ordnance K5 Kestrel Mount

[Outils](#) > [Outils de Mesure](#)

Kestrel 5000 Series Weather Station Mount. For mounting on a Picatinny rail at the 3 o'clock or 9 o'clock position. A suitable accessory for use with spotting scopes. Made from durable polymer.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Badger Ordnance K5 Kestrel Mount](#)
- Fabricant: [KESTREL](#)
- Référence: EU2016455
- N° fabr.: 0945BO00
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Kestrel General Badger Ordnance K5](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support Kestrel General Badger Ordnance K5

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Kestrel General Badger Ordnance K5. Ce produit est conçu pour monter un Kestrel 5000 Series Weather Station sur un rail Picatinny. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de blessure, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le support si tu remarques des fissures ou des défauts.
- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée du support.
- Utilise le support uniquement avec des équipements compatibles.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérifie le matériel :

- Assuretoi que toutes les pièces du support sont présentes et en bon état avant l'installation.

2. Installation :

- Positionne le support sur le rail Picatinny à la position souhaitée (3 h ou 9 h).
- Utilise les vis fournies pour fixer solidement le support au rail.
- Assuretoi que le support est bien fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Place le Kestrel 5000 Series Weather Station sur le support.
- Vérifie que le Kestrel est bien maintenu en place avant de l'utiliser.
- Évite de tirer ou de forcer sur le Kestrel pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le support n'est plus utilisé ou endommagé, metsle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigneto sur les points de collecte spécifiques pour les équipements en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou recherche les informations de contact appropriées dans la documentation fournie avec le produit.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support Kestrel General Badger Ordnance K5. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr